

別表2 安全性の確保のための点検項目と処理方法

(1) 地上広告物

点検部位	診断項目	状 況	処理方法	
基礎	上部構造の支えの状況	傾斜している	補修又は撤去	
		ぐらついている		
		亀裂及び破損		
支持部・取付部	基礎と支柱の接合部	支柱の根元部分の状況	軽く腐食	錆止め、塗装
		著しく腐食	補修又は交換	
		クラックが入っている	補修又は交換	
		支柱と根巻きの間に隙間がある		
		支柱にぐらつきがある		
	広告板と支柱及び主要構造の接合部	鉄骨接合部（溶接部・プレート等）の状況	軽く腐食	錆止め、塗装
			著しく腐食	補修又は交換
			亀裂、変形	
		鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）の状況	ゆるみ、欠落	締める、補修
			軽く腐食	錆止め、塗装
著しく腐食	交換			
広告板	表示面板等の状況	軽く腐食	錆止め、塗装	
		著しく腐食	補修又は交換	
		破損、変形		
		ビス等の欠落	補修	
	枠組みの状況	軽く腐食	錆止め、塗装	
		著しく腐食	補修又は交換	
		破損、ねじれ、変形	補修及び補強	
		部材の欠落	補修	
	広告板底部の状況	軽く腐食	錆止め、塗装	
		著しく腐食	補修又は交換	
		水抜き孔のつまり	補修	
	その他	照明装置等の取付け状況	器具、管が破損	交換又は撤去
			支持金具が破損	

※ 木造の屋外広告物については、特に地盤面と接する部分、支柱と広告板との接合部及び広告板の部分について、木材の腐朽状況や釘等の腐食状況について点検する。

(2) 壁面広告物

点検部位		診断項目	状 況	処理方法
支持部・取付部	広告板と支柱及び主要構造の接合部	鉄骨接合部（溶接部・プレート等）の状況	軽く腐食	錆止め、塗装
			著しく腐食	補修又は交換
			亀裂、変形が発生	
		鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）の状況	ゆるみ、欠落	締める、補修
			軽く腐食	錆止め、塗装
			著しく腐食	交換
広告板	表示面板等の状況	軽く腐食	錆止め、塗装	
		著しく腐食	補修又は交換	
		破損、変形		
		ビス等の欠落	補修	
	枠組みの状況	軽く腐食	錆止め、塗装	
		著しく腐食	補修又は交換	
		破損、ねじれ、変形	補修及び補強	
		部材の欠落	補修	
	広告板底部の状況	軽く腐食	錆止め、塗装	
		著しく腐食	補修又は交換	
		水抜き孔のつまり	補修	
	その他	照明装置等の取付け状況	器具、管が破損	交換又は撤去
支持金具が破損				

※ 木造建築物に取り付けられている場合は、ブラケットの取付けボルト又は釘の錆や形の状況及び建築物取付け部分の腐朽状況を十分点検する。

また、冬期においては、広告板の突出部分に雪や氷がたまりやすく、支持部の腐食をまねくので、十分点検する。

(3) 屋上広告物

点検部位		診断項目	状 況	処理方法
支持部 ・ 取付部	建築物 と支柱 の接合 部	支柱の根元部分の状況	軽く腐食	錆止め、塗装
			著しく腐食	補修又は交換
			損傷	
		アンカーボルト・ナット等及びベースプレートの状況	ゆるんでいる	締める
			軽く腐食	錆止め、塗装
		著しく腐食	交換	
	広告板 と支柱 及び 主要構 造の接 合部	鉄骨接合部（溶接部・プレート等）の状況	軽く腐食	錆止め、塗装
			著しく腐食	補修又は交換
			亀裂、変形	
		鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）の状況	ゆるみ、欠落	締める、補修
軽く腐食			錆止め、塗装	
	著しく腐食	交換		
広告板	表示面板等の状況	軽く腐食	錆止め、塗装	
		著しく腐食	補修又は交換	
		破損、変形		
		ビス等の欠落	補修	
	枠組みの状況	軽く腐食	錆止め、塗装	
		著しく腐食	補修又は交換	
		破損、ねじれ、変形	補修及び補強	
		部材の欠落	補修	
その他	照明装置等の取付け状況	器具、管が破損	交換又は撤去	
		支持金具が破損		

※ 置き基礎の場合、当初の設置位置からずれていないか、亀裂及び破損がないかを点検する。

木造の屋外広告物については、特に屋上と接する部分、支柱と広告板との接合部及び広告板の部分について、木材の腐朽状況や釘等の腐食状況について点検する。