幌延深地層研究計画 令和元年度調査研究成果報告

令和2年6月

日本原子力研究開発機構 幌延深地層研究センター

目 次

1. はじめに	1
2. 令和元年度の主な調査研究の成果	4
3. 地層科学研究	9
3.1 地質環境調査技術開発 3.2 深地層における工学的技術の基礎の開発 3.3 地質環境の長期安定性に関する研究	9 50 57
4. 地層処分研究開発	62
4.1 処分技術の信頼性向上	62 95
5. 地下施設の維持管理 1	01
5.1 地下施設の維持管理1 5.2 掘削土(ズリ)の管理1 5.3 排水の管理1	01 01 02
6. 環境調査	04
6.1 排水量および水質調査結果1 6.2 研究所用地周辺の環境影響調査結果	04 15
7. 安全確保の取組み 1	18
8. 開かれた研究 1	19
8.1 国内機関との研究協力1 8.2 国外機関との研究協力1	19 24
引用文献	25
参考資料 1	29

図目次

义	1	令和元年度の主な調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
义	2	研究所用地における主な施設と観測装置の配置6
义	3	ボーリング孔の位置および観測装置の設置場所 ····································
义	4	深度 350m 調査坑道における主な調査研究の実施場所····································
义	5	亀裂ネットワークモデルを用いた水理解析の概要・・・・・・・・・・・・・ 11
义	6	実測値と解析値の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
义	7	実測値と解析値との誤差(RMSE)一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
义	8	断層帯中の割れ目(もしくは単独のせん断割れ目)がとり得る透水性の上限
		値とDIの関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
义	9	試験孔の位置(左図)と水圧擾乱試験の概念(右図)・・・・・・・・・・15
义	10	水圧擾乱試験中の試験区間の短縮量(上図)と水圧および注入流量(下図)
义	11	水圧擾乱試験中の区間水圧と断層のせん断変位量(上図)および水理開口幅
		(下図)
义	12	水圧擾乱試験中の断層の透水量係数とDI ···································17
义	13	地下施設からの湧水量(上図)と HDB-6 孔の稚内層における断層区間の水圧
		観測結果(下図)(2006/11/19~2020/3/24のデータ) ··········18
义	14	地下施設からの湧水に伴う HDB-6 孔の水圧変化の解析結果・・・・・・・・19
义	15	坑道内で採取した地下水の塩分の経時変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
义	16	深度 350m 調査坑道のボーリング孔における地下水の塩分の経時変化·····22
义	17	地下水中の有機物の構成割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
义	18	岩石溶出試料および深度 350m 地下水の蛍光特性・・・・・・・・・・・・・・・・24
义	19	解析モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
义	20	水平面内の主応力に関する解析結果と既存調査結果との比較・・・・・・・26
义	21	内空変位の 計測結果と解析結果の比較····································
义	22	水圧擾乱試験における試験区間の伸縮量とパッカー圧の変化の関係性を把握
		するために行った実験(a~c)とその結果(d~g)・・・・・・・・・・・・・・・28
义	23	試験坑道2および試験坑道4周辺における水圧・水質モニタリング実施箇所
义	24	C05 における水圧モニタリング結果 ····································
义	25	C06 における水圧モニタリング結果 ····································
义	26	C07 における水圧モニタリング結果 ····································
义	27	C08 における水圧モニタリング結果 ····································
义	28	C09 における水圧モニタリング結果 ····································
义	29	試験坑道2および試験坑道4周辺における水質モニタリング継続可能区間34
义	30	C05 の区間 2 における水質モニタリング結果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
义	31	人工バリア性能確認試験の実施箇所周辺の水圧分布・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
<u>义</u>	32	解析領域と解析条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
义	33	140m 調査坑道を模擬した感度解析による岩盤中の飽和度の変化例 ······ 38
义	34	岩盤内部における酸素の流れ(a)拡散による酸素の流れ、(b)移流と拡散を
		合わせた酸素の流れ····································
义	35	岩盤内部におけるガスおよび地下水中の酸素濃度・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
义	36	傾斜計データの一例 ····································

义	37	樹脂注入試験の概要 ······42
义	38	樹脂浸透状況の観察 ······43
义	39	割れ目への樹脂浸透状況の例 ······43
义	40	割れ目開口幅の分布 ····································
义	41	地下深部の低流動域の空間分布を推定する手順
义	42	塩濃度および酸素・水素同位体比の空間分布の推定結果・・・・・・・ 48
义	43	酸素・水素同位体比と塩化物イオン濃度の関係 49
义	44	地下水流動解析から推定した地下水移行時間および動水勾配の空間分布の一
		例
义	45	地震計設置位置 ······50
义	46	北海道地域の震央分布 ······51
义	47	幌延深地層研究センター周辺の 震央分布・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
义	48	令和元年 12 月 12 日の地震波の周波数別の振幅 52
义	49	ボーリングコアで観察される粘土質断層(左図)と稚内層中の粘土質断層の
		分析結果(右図) ····································
义	50	計測器ごとの計測不良割合の経時変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
义	51	光ファイバー式地中変位計計測結果 ·······················56
义	52	地下施設に設置した地震計
义	53	抽出したイベントと各成分・各観測点での波形
义	54	表 2 のイベント No. 7 と No. 8 の波形図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
义	55	声問層・稚内層から得られた岩石中のセレンの分析結果 61
义	56	人工バリア性能確認試験の概念図 ······62
义	57	人工バリア性能確認試験で生じる熱ー水理ーカ学ー化学プロセスの相関関係
_		
凶	58	緩衝材および埋め戻し材への注水量の経時変化
図	59	
×	60	緩衝材外周のケイ砂部の間隙水圧変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
× ×	61	温度解析結果と計測値の比較(2000日から減熱試験を仮定)・・・・・・・・66
X	62	緩衝材内部の水分の胞相度解析結果と計測値の比較(2000 日から減熟試験を に中、
ज्य	<u></u>	
× ×	63 64	
X	64	腐良センサー(0段日、I35))の灰素鋼電極表面の外観(左)とスケッナ (た) れたが 照響ニマンハッハモ等託(た図A)[)
NVI	65	
凶 図	00 66	腐良セノサーの灰素輌电極衣面に竹着していた腐良生成初の∧ 緑凹折結未 09
凶	00	腐良セノサーの灰素動电極衣面に竹着していた腐良生成物の頭似フィノ方元 ハビは甲
[Y]	67	
즈	07	
জ	68	司牌们にのける頃域、区凹の刀割 オーバーパック府合試除データの極値統計解析に其づく実際のオーバーパッ
칟	00	カ ハ ハラフ 協良 試験 ア ラの 怪 値 礼 前 府 们 に 塗 フ く 天 味 の オ ハ ハ ワ カ の 是 士 府 各 深 さ 堆 完 値 と 既 往 の 評 価 式 の 比 転 (図 由 に け 幌 延 の 地 下 水 を 相
খ	69	ここれ日 $ $ (2) (本日 (2) ((+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
<u></u> 図	70	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
凶	71	隙間にケイ砂を充填した場合と未充填の場合の試験結果(1/2) 00
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		

义	72	坑道が卓越した移行経路となり得るシナリオ例(セメント影響による劣化・
		変 質)····································
义	73	縮尺模型試験の概念図・・・・・・.85
义	74	縮尺模型試験における膨潤変形率と注水量の経時変化(図中の破線は計測値
		を双曲線関数で近似した値をプロット)86
¥	75	緩衝材と埋め戻し材の境界面における膨潤変形挙動計測87
×	76	EDZ シーリング 試験の試験領域概略図 ····································
义	77	粘土止水壁周辺の上面図および断面図
义	78	粘土止水壁の施工作業の状況
义	79	トモグラフィ調査の断面位置 ······91
义	80	弾性波トモグラフィ調査の速度分布図 ····································
义	81	比抵抗トモグラフィ調査の比抵抗分布図
×	82	三次元解析の速度分布図
×	83	地中無線伝送システムの装置構成イメージ ························94
×	84	地中無線装置による計測データの例 ····································
义	85	層理面に対する異方性に着目した原位置拡散試験 96
义	86	解析モデルの概要
义	87	2 つの移行経路を考慮した解析モデルを用いた解析結果 ··········· 99
义	88	フロー・スタグナント領域を考慮した解析モデルを用いた割れ目中トレーサ
		ー試験のウラニンおよび Cs の解析結果
义	89	掘削土(ズリ)置場の構造······102
义	90	排水系統と各水質分析用試料の採取地点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<u> </u>	91	地下施設からの排水の処理フローと試料採取点
 汊	92	天塩川の調査地点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 図	93	掘削十(ズリ)置場周辺の地下水の採水地点・・・・・・・・・・・・・110
<u>1</u>		
1XI	94	- 清水川および掘削十(ズリ)置場雨水調整池の採水地点・・・・・・・・・112

表目次

表	1	幌延町宮園で観測された震度1以上の地震 52
表	2	10月29日 10:00~14:20の間で抽出されたイベントの時刻・・・・・58
表	3	天塩川への排水量
表	4	地下施設からの排水にかかる水質調査結果
表	5	天塩川の水質調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・109
表	6	掘削土(ズリ)置場周辺の地下水の水質調査結果・・・・・・・・・・・・111
表	7	清水川および掘削土(ズリ)置場雨水調整池の水質調査結果・・・・・・113
表	8	浄化槽排水の水質調査結果
表	9	清水川の水質調査結果・・・・・・116
表	10	確認された重要種(魚類)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・117

写真目次

写真	1	緩衝材定置試験の公開の様子 ····································
写真	2	緩衝材可視化試験の状況 ····································
写真	3	オーガ方式の除去装置の外観 ····································
写真	4	オーガ方式で除去した充填部の様子 ····································
写真	5	吸引機の外観と、捕集した充填材
写真	6	ウォータジェット方式の装置とノズル ····································
写真	7	除去試験の様子と、除去後の隙間
写真	8	模擬 PEM の回収試験の様子····································
写真	9	設備の点検および更新状況······101
写真	10	掘削土(ズリ)置場······102
写真	11	排水処理設備 ····································
写真	12	天塩川の採水状況 ······108
写真	13	掘削土(ズリ)置場周辺の地下水の採水状況(A1~A4)・・・・・・・・110
写真	14	清水川の採水状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
写真	15	清水川の水質調査 ······116
写真	16	生息魚類調査 ····································
写真	17	安全パトロールの状況 ······118
写真	18	安全行事の状況(安全大会)

1. はじめに

国立研究開発法人*¹日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)幌延 深地層研究センターでは、原子力発電に伴って発生する高レベル放射性 廃棄物を安全に地層処分するための基盤的な研究開発として、平成13年3 月より、北海道の幌延町において幌延深地層研究計画(堆積岩を対象とし た深地層の研究施設計画)を進めています。幌延深地層研究計画は、実際 の地層処分事業とは明確に区別することを前提に、堆積岩を対象とした 深地層の科学的な研究(地層科学研究)および地層処分技術の信頼性向上 や安全評価手法の高度化に向けた研究開発(地層処分研究開発)を行うも のです。また、本計画では、「地上からの調査研究段階(第1段階)」、「坑 道掘削(地下施設建設)時の調査研究段階(第2段階)」、「地下施設での調 査研究段階(第3段階)」の3つの調査研究段階に分けて進めることとして います。

平成26年4月に閣議決定された「エネルギー基本計画」では、「高レベル 放射性廃棄物の問題の解決に向け、国が前面に立って取り組む必要があ る」との考え方が示され、そのために「地層処分の技術的信頼性について 最新の科学的知見を定期的かつ継続的に評価・反映する」ことが示されま した。これを踏まえて、文部科学省、経済産業省および原子力規制委員会 により「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が達成すべき業務運 営に関する目標(中長期目標)*²」(以下、第3期中長期目標*³)が定めら れ、この第3期中長期目標を達成するために、「国立研究開発法人日本原子 力研究開発機構の中長期目標を達成するための計画(中長期計画)(平成 27年4月1日~令和4年3月31日)」(以下、第3期中長期計画)を策定しまし た。第3期中長期計画中の幌延深地層研究計画における研究開発としては、

^{*1:}独立行政法人通則法の改正(平成27年4月1日施行)により新たに設定された分類のひとつで、研究開発に 係る業務を主要な業務として、中長期的(5~7年)な目標・計画に基づき行うことにより、我が国の科学技術 の水準の向上を通じた国民経済の発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目 的とする法人に対する名称です。原子力機構は平成27年4月1日に「独立行政法人日本原子力研究開発機構」 から「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構」に名称変更しています。

^{*2:}原子力機構は、原子力基本法第2条に規定する基本方針に基づき、我が国における原子力の研究、開発および 利用を計画的に遂行するために原子力委員会が定める基本的考え方に則り、その業務を総合的、計画的かつ効 率的に行うことが定められています。中長期目標はこれを踏まえ、文部科学省、経済産業省および原子力規制委 員会が、独立行政法人通則法第29条の規定に基づき定めた目標です。

^{*3:}第3期中長期目標の期間は、平成27年4月1日~令和4年3月31日の7年間です。

「実際の地質環境における人工バリア*4の適用性確認、処分概念オプションの実証、地殻変動に対する堆積岩の緩衝能力の検証に重点的に取り組む。また、平成31年度末(令和2年3月末)までに研究終了までの工程やその後の埋め戻しについて決定する。」としていました。

これに基づき、幌延深地層研究センターでは、平成 27 年度以降、第 3 期中長期計画で重点的に取り組むとした3つの課題(以下、必須の課題) に重点を置いた研究開発を進めてきました。平成 30 年度には、研究開発 成果の取りまとめに着手するとともに、研究開発の進捗状況等について 外部専門家による評価を受け、必須の課題の成果について取りまとめた 報告書(1)を公開しました。そして、これまでの研究の成果や外部委員会の 評価、国内外の状況を踏まえて検討した結果、研究の継続が必要となった ことから、令和元年8月2日に「幌延町における深地層の研究に関する 協定書」(以下、三者協定)に基づき、北海道および幌延町に「令和2年 度以降の幌延深地層研究計画(案) について協議の申し入れを行いまし た。その後、三者協定に基づき北海道および幌延町により設置された「幌 延深地層研究の確認会議」(以下、確認会議)において、研究の必要性や 妥当性、三者協定との整合性を論点とした内容の精査が行われ、北海道お よび幌延町により「令和2年度以降の幌延深地層研究計画(案)」が受け 入れられ、原子力機構は「令和2年度以降の幌延深地層研究計画」を策定 しました。原子力機構は、これらの研究課題については、令和2年度以 降、第3期および第4期中長期目標期間を目途に取り組みます*5。その上 で、国内外の技術動向を踏まえて、地層処分の技術基盤の整備の完了が確 認できれば、埋め戻しを行うことを具体的工程として示します。また、こ れまでと同様に三者協定の遵守を大前提に、放射性廃棄物を持ちこむこ とや使用することなく、また最終処分場とはせずに、安全を最優先に研究 を進めます。さらに、研究開発を進めるにあたっては、当初の計画の研究 対象の範囲内において、国内外の資金や人材を活用することを検討しま す。

^{*4:} ガラス固化体、オーバーパックおよび緩衝材からなる地層処分システムの構成要素のことで、高レベル放射性 廃棄物が人間の生活環境に影響を及ぼさないようにする障壁として、工学的に形成するものです。

^{*5:} 令和2年度以降の研究期間は9年間であり、その期間を通じて必要な成果を得て研究を終了できるように取り組むこととしています(<u>https://www.jaea.go.jp/04/horonobe/press/31/press_1206.html</u>)。

なお、その後に行われた第3期中長期計画の改定において、「令和2年度 以降においては、研究終了までの工程やその後の埋め戻しについて定め た「令和2年度以降の幌延深地層研究計画」に基づき、実際の地質環境に おける人工バリアの適用性確認、処分概念オプションの実証および地殻 変動に対する堆積岩の緩衝能力の検証を進める。」と追記しています。

2. 令和元年度の主な調査研究の成果

令和元年度は、「幌延深地層研究計画 平成31年度調査研究計画」⁽²⁾に したがって、第3期中長期計画に掲げた必須の課題に関わる調査研究およ び地下施設の維持管理などを実施しました。

調査研究では、必須の課題に重点的に取り組むとともに、必須の課題に 関わる調査研究の基礎情報となる坑道周辺の掘削影響領域を含む地質環 境特性の長期的な変化や地質環境情報に関するデータの取得などを継続 しました(図 1)。以下に調査研究の概要を示します。



図 1 令和元年度の主な調査研究

実際の地質環境における人工バリアの適用性確認については、実際の 地質環境において人工バリアや周辺岩盤中での熱-水理-力学-化学連 成挙動*⁶や物質の移行挙動などを計測・評価する技術の適用性を確認し、 地層処分事業における精密調査段階の後半に必要となる技術基盤の確立

^{*6:}地下環境に設置された廃棄体の周辺の緩衝材や岩盤には、廃棄体からの熱、地下水との反応、岩盤から(また は岩盤へ)作用する応力、化学的な変化(緩衝材中の間隙水の水質の変化)などによる影響が想定されていま す。実際の処分環境では、これらの影響が複合的に発生すると考えられ、その挙動を、熱ー水理ー力学ー化学連 成挙動と呼んでいます。

を目的として、深度350m調査坑道での人工バリア性能確認試験を継続し、 オーバーパック腐食試験および原位置トレーサー*7試験を実施していま す。令和元年度は、人工バリア性能確認試験において、地下水の浸潤状況、 温度、応力、化学特性などに関する計測を継続するとともに、試験エリア の逸水を抑制するためグラウトを実施しました。また、減熱試験を開始し た場合の緩衝材の状態に関して連成解析を実施しました。オーバーパッ ク腐食試験については、試験体から回収した腐食センサーの腐食生成物 の分析を実施しました。また、健岩部および割れ目を対象として実施した トレーサー試験について、モデル化/解析手法の検討を継続しました。

処分概念オプションの実証については、人工バリアの設置環境の地質 環境条件や深度依存性*⁸を考慮しつつ、種々の処分概念オプションの工学 的実現性を実証することを目的として、多様な地質環境条件に対して柔 軟な処分場設計を行うことを支援する技術オプションの整備を進めてい ます。令和元年度は、人工バリアの定置・品質確認などの実証試験の1つ として、公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター(以下、原 環センター)*⁹との共同研究で進めている地下環境での搬送定置・回収技 術に関する研究において、隙間充填材の除去技術および模擬廃棄体の回 収技術の実証試験を実施しました。

地殻変動に対する堆積岩の緩衝能力の検証については、堆積岩が有す る地震・断層活動などの地殻変動に対する力学的・水理学的な緩衝能力を 評価し、堆積岩地域における処分場の立地選定や設計を、より科学的・合 理的に行うための技術と知見を整備しています。令和元年度は、断層の透 水性と岩石の強度・応力状態との関係の解明を目指した研究を継続しま した。

必須の課題に関わる調査研究における基礎情報として、既存のボーリ ング孔などにおける地下水の圧力や水質の観測、地下施設での調査研究

^{*7:}地下水の流れの方向や流れる時間などを調べるために、地下水に目印として混ぜる染料やその他の薬品を指 します。重水や蛍光染料(ウラニンなど)、非放射性セシウムやユウロピウムなど、多種のトレーサーがありま す。幌延深地層研究計画では放射性物質を利用したトレーサー試験を行うことはありません。

^{*8:}ここでは、深さによって地質環境条件などが変化していくことを意味しています。一般的に地下深くなるほど 温度が高くなり、地圧や水圧が高くなるなどの変化が認められています。

^{*9:}公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センターは、放射性廃棄物処理処分の専門研究機関として設立 されました。現在は、原子力発電環境整備機構(NUMO)を通して積み立てられる最終処分積立金の管理などを行 う資金管理業務も実施しています。

で使用するための調査技術や調査機器の開発を継続し、地質環境を推定 するための手法について、信頼性の向上を図りました。さらに、坑道を掘 削した後の岩盤と支保の長期挙動の把握や地下施設の耐震安定性に関す る評価を行い、地下施設設計の妥当性の検証を継続しました。

研究所用地内の主な施設と観測装置の配置を図 2 に示します。また、 幌延町内で実施している調査研究に関わる主要なボーリング調査や観測 地点などの位置を図 3 に、深度 350m 調査坑道における主な調査研究の実 施場所を図 4 に示します。



図 2 研究所用地における主な施設と観測装置の配置



図 3 ボーリング孔の位置および観測装置の設置場所



図 4 深度 350m 調査坑道における主な調査研究の実施場所

地下施設の維持管理としては、施設内の機械設備や電気設備などの維持管理業務(保守点検や修繕など)を引き続き実施するとともに、地下施設からの排水および掘削土(ズリ)置場の浸出水を、排水処理設備において適切に処理したうえで天塩川に放流しています。また、平成31年4月9日に発生した火災について原因究明を行い、再発防止策として設備の改造とともに点検項目の追加等の対策を行いました。

幌延深地層研究計画の成果は、原子力機構の核燃料サイクル工学研究 所などの成果とあわせて、一連の地層処分技術として、処分事業や安全規 制に適宜反映していきます。そのため、令和元年度も国内外の研究機関と の連携を図るとともに、大学などの専門家の協力を得ながら、本計画を着 実かつ効率的に進めました。また、研究開発業務の透明性・客観性を確保 する観点から、研究計画から成果までの情報を国内外の学会や学術誌な どを通じて広く公開するとともに、ホームページ*¹⁰などを活用した情報 発信を継続しました。参考資料として、巻末に令和元年度の外部発表実績 を掲載しました。

^{*10 :} http://www.jaea.go.jp/04/horonobe/

3. 地層科学研究

3.1 地質環境調查技術開発

3.1.1 地質環境モデルに関する調査・解析技術の開発

(1) 地質構造

ボーリング調査や坑道掘削時の壁面観察において取得した地質データ に基づき、地層および断層・割れ目の空間的な分布に関する特徴を整理し て、地質構造の概念や坑道周辺の地質構造モデルの更新を進めています。

地下施設周辺の稚内層には、層理面に平行な断層(以下、層面断層)と それに斜交する断層(以下、斜交断層)が分布しています^{(3),(4)}。そのう ち斜交断層は水みちとして機能することが示唆されており、稚内層の水 理学的特性は多孔質媒体のみならず亀裂性媒体としての特性も有してい ます(5),(6)。すなわち、水みちとなる断層の分布が地層の透水不均質性に 影響しており、そのような場をモデル化する場合、亀裂ネットワークモデ ル(以下、亀裂モデル)も選択肢の1つとなります。亀裂モデルにおける 個別の亀裂の空間分布は、調査データから同定された割れ目特性データ の統計的分布に基づき確率論的に表現することもできます。亀裂の空間 分布がランダムであり、亀裂の形状が一様かつ亀裂同士の切断関係を考 慮しないと仮定すると、亀裂の空間分布のモデル構築に必要となるのは、 方位分布、亀裂の三次元密度および半径分布であり、これまでボーリング 調査や坑道壁面の地質観察により取得される地質データに基づき検討さ れてきました(7)。また、亀裂モデルを水理解析に用いる場合には、亀裂の 水理特性を設定する必要があります。そこで令和元年度は、稚内層浅部に 分布する斜交断層を対象として、亀裂の透水量係数分布を検討しました。

図 5に、検討の際に実施した亀裂モデルでの水理解析の概念を示しま す。解析には、米国Golder社が開発したソフトウェアであるFracMan®を使 用しました。一辺200 mの立方体内に亀裂モデルを構築するとともに、そ の中心に長さ100 mの鉛直の試験区間(ボーリング孔)を配置し、試験区 間を注入区間、また、モデル領域の外側の6面を流出面とした仮想水理試 験を行いました。そして、仮想水理試験の結果として、鉛直の試験区間と 交差するそれぞれの亀裂の透水量係数を求めました。亀裂モデルは、平成 29年度に検討した亀裂特性(方位分布、亀裂の三次元密度、半径分布)⁽⁷⁾を

用い、亀裂の透水量係数分布は変動値として構築しました。稚内層浅部に 分布するそれぞれの斜交断層の透水量係数にはばらつきがあり、本検討 の亀裂モデルでは、そのばらつきが対数正規分布に従うと仮定していま す。その場合、亀裂の透水量係数分布として対数平均値と対数標準偏差を 設定します。今回の仮想水理試験では、対数平均値を5.1から6.2、対数標 準偏差を0.5から2.0の範囲でそれぞれ0.1間隔で変動させ、合計192通り の亀裂の透水量係数分布を設定しました。亀裂モデルは、確率論的に構築 されるモデルであるため、サイコロを振って異なる数字が出ることと同 様に、同じ亀裂の透水量係数分布であっても構築毎に異なる亀裂配置の モデルが構築されます。そのため、1つの亀裂の透水量係数分布に対して 100リアライゼーションの亀裂モデルを構築し、100回の仮想水理試験を 実施しました。解析結果としては、試験区間において透水に寄与する亀裂 が交差する箇所(流出点)の透水量係数が得られます。図 6に実測値と解 析値の比較を示します。実測値としては、地上からのボーリング調査にお いて実施された流体電気伝導度検層 (Flowing Fluid Electric Conductivity logging:FFEC検層)(HDB-11⁽⁸⁾、PB-V01⁽⁹⁾、SAB-2⁽¹⁰⁾)に おいて取得されたボーリング孔内における流入出点の透水量係数を用い ることとし、3つのボーリング孔で35箇所の流入出点が観測されています。 比較には、透水量係数が高い方からカウントした累積頻度を用いており、 100回分の仮想水理試験の累積頻度を、実測である3孔のFFEC検層におけ る稚内層浅部の区間長の合計に合うように正規化しました。そして、比較 の結果、最も誤差が小さくなる亀裂の透水量係数分布を抽出しました。な お、FFEC検層から取得された流入出点が仮想水理試験の試験区間と交差 する個々の斜交断層に対応すると仮定しました。一方、解析値については、 100回分の仮想水理試験の結果をプロットしていますが、図 6の(A)に は、同じ対数標準偏差1.5の場合における対数平均値-5.1、-5.5、-5.9の 3つの解析値をプロットしています。一方、図 6の(B)には、同じ対数平 均値-5.5の場合における対数標準偏差1.0、1.5、2.0の3つの解析値をプロ ットしています。対数標準偏差は透水量係数のばらつきの大小を表して おり、その値が小さいほど、ばらつきは小さくなります。すなわち、対数 標準偏差が小さいほど、透水量係数の分布の範囲が狭くなるので、解析値

のプロットは対数標準偏差が小さいほど傾きが大きくなっています。実 測値と解析値の比較の際には、実測値がプロットされる透水量係数の範 囲において比較することとし、実測値の回帰直線と解析値の差の二乗平 均平方根(Root Mean Square Error: RMSE)を算出し、その値が最も小さ くなる時、実測であるFFEC検層の結果を最も再現する亀裂の透水量係数 分布とすることにしました。図 7に、仮想水理試験を実施した対数平均 値と対数標準偏差の組合せと、その場合のRMSEの一覧を示します。すべて の組合せの仮想水理試験を実施した結果、対数平均値が-5.5、対数標準偏 差1.5の時に最もRMSEが小さくなりました。

上記のように、本検討では、亀裂モデルにおいて表現される個々の亀裂 に対して水理特性をどのように設定するのかを、稚内層浅部に分布する 斜交断層を対象として検討しました。その結果、水理特性として実測デー タであるFFEC検層の結果を再現できる亀裂の透水量係数分布を設定する ことができました。



図 5 亀裂ネットワークモデルを用いた水理解析の概要

ー辺 200 mの立方体をモデル領域とし、その中心に 100 mの鉛直の試験区間(ポーリング孔)が 配置されています。この解析は、フローログ検層の解析的なシミュレーションです。試験区間を 注入区間(水頭1 m)として、6 つの外側境界面(水頭0 m)に向けて地下水を流し、試験区間と 亀裂が交差する位置すなわち流出点の個々の流量を取得します。その流量から個々の流出点の透 水量係数を算出します。



(A) と (B)ともに、横軸は亀裂の透水量係数であり、大小を反転させています。また、黒い四角のプロットは、3 つのボーリング孔 (HDB-11、PB-V01、SAB-2)の FFEC 検層の結果を示していま す。(A)の図では、いずれも対数標準偏差が 1.5 の場合に、3 つの異なる対数平均値の解析値をプ ロットしています。(B)の図では、いずれも対数平均値が-5.5 の場合に、3 つの異なる対数標準 偏差の解析値をプロットしています。

		対数標準偏差																
8		0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	
	-5.1	17.02	16.49	16.98	15.56	13.22	11.43	11.65	10.44	6.71	6.64	5.91	4.81	3.53	3.96	3.78	1.49	
	-5.2	14.31	14.34	15.21	12.01	10.89	9.64	10.49	7.74	6.89	4.61	5.50	4.16	2.13	1.23	1.43	1.87	
	-5.3	13.69	12.99	13.60	12.20	10.07	8.27	8.59	7.41	3.83	3.76	3.06	2.16	1.47	1.59	1.46	2.08	
[-5.4	11.15	11.30	11.97	8.97	7.86	6.68	7.51	4.76	4.06	1.78	2.68	1.55	0.97	2.39	1.81	1.73	
対	-5.5	10.87	10.17	10.75	9.27	7.14	5.47	5.72	4.62	1.24	0.99	0.69	0.93	2.35	1.83	2.01	4.48	
致	-5.6	9.61	8.91	9.47	8.01	5.89	4.26	4.43	3.45	1.16	0.98	1.51	2.18	3.52	3.00	3.24	5.69	
1	-5.7	7.53	7.61	7.93	5.20	4.19	3.16	3.83	1.79	2.22	2.66	1.76	2.78	4.94	6.18	5.64	5.37	
值	-5.8	7.52	6.76	7.26	5.85	3.93	2.94	2.76	2.69	3.71	3.73	4.31	4.95	6.02	5.64	5.78	8.33	
"=	-5.9	5.91	5.95	5.91	4.05	3.55	3.20	3.45	3.73	4.54	5.54	4.61	5.57	7.69	8.85	8.39	8.07	
	-6.0	6.25	5.45	5.89	4.82	4.09	4.32	3.91	4.91	6.65	6.73	7.27	7.75	8.62	8.31	8.53	11.00	
	-6.1	6.09	5.45	5.78	5.09	5.08	5.59	5.18	6.39	8.14	8.25	8.76	9.17	9.91	9.71	9.89	12.30	
	-6.2	6.33	5.92	6.13	5.85	6.40	7.04	6.65	7.97	9.68	9.75	10.29	10.60	11.27	11.12	11.29	13.59	
										0			5		10			

誤差(RMSE) 図 7 実測値と解析値との誤差(RMSE) 一覧

亀裂ネットワークモデルの亀裂の透水量係数分布は正規分布を仮定し、対数平均と標準偏差が設 定されており、それらの組合せとそれぞれの誤差(RMSE)を示しています。

(2) 岩盤の水理

必須の課題の1つである「地殻変動に対する堆積岩の緩衝能力の検証」 の一環として、断層の透水性と岩石の強度・応力状態との関係性の解明を 目指した研究を行うとともに、断層のせん断^{*11}変形が断層の水理特性に 与える影響を確認することを目的とした、通常よりも高い注入圧を用い

^{*11:}岩盤などの内部の任意の面に対して平行方向に力が作用してずれが生じることをいいます。

た透水試験(水圧擾乱試験)を行っています。断層の透水性と岩石の強度・ 応力状態との関係性については、これまでにダクティリティインデック ス(DI)*¹²という岩石の強度・応力状態を表す指標を用いた検討を行って きており、断層帯中の割れ目がとり得る透水性の上限値はDIを用いた経 験式によって予測可能であることが様々な地域の岩種を対象とした検討 により明らかとなってきています⁽¹¹⁾(図 8)。このような経験式は、地 殻変動(断層運動や隆起侵食)を考慮した断層の透水性の将来予測に直接 活かすことが期待できるため、この経験式の信頼性をさらに高めておく 必要があります。水圧擾乱試験はこの経験式の妥当性の検証も兼ねて行 うものであり、断層内の水圧を人工的に上昇させることによって断層内 にせん断変形を誘発させ(図 9右図)、それによる透水性の変化を計測す ることにより、断層のずれによって透水性がどの程度上昇し得るかを確 認するものです。しかし、試験中の断層のずれをどのように計測するかが 技術的な課題となっています。

令和元年度は、平成30年度に東立坑底盤ボーリング孔(図 9左図)にて 実施した水圧擾乱試験(深度約500 m)の結果を用いて、今回新たに開発 した水圧擾乱試験中の断層変位量の算出方法(3.1.2(1)参照)の適用性を 確認しました。同試験では、高圧注水中に急激な水圧低下をもたらすせん 断破壊が断層沿いに生じたことがこれまでの検討で把握できていました が(図 10下図)、このせん断破壊時に、試験区間が数cmほど短縮したこと が今回の検討により明らかになりました(図 10上図)。この試験区間の 短縮は断層の上盤側が下方にずれたことにより発生したものであり(断 層面の傾斜角は水平面から71度)、上記のせん断破壊のイベントを境に、 小さな水圧変化でも断層が敏感に動くようになりました(図 10)。この せん断破壊のイベントの前後で、試験区間の水圧と断層のせん断変位量 および水理開口幅^{* 13}との関係性を整理すると、図 11のように示されます。 図 11上図から、区間水圧が4.4~5.1 MPaの低圧時^{* 14}に、せん断破壊の前

^{*12:}岩石の強度・応力状態を示すために新たに定義した指標であり、この値が高いほど、岩石は見かけ上、やわ らかくなります。岩盤にかかる平均有効応力(岩石に実際にかかる平均的な負荷応力)をその健岩部の引張強度 (岩石の引っ張り破壊に対する強度)で除した値で定義されます。

^{*13:} 亀裂の透水性を実際に支配する開口幅であり、亀裂面が平坦であると仮定して算出します。

^{*14:} 亀裂の開口幅は水圧が上昇するとせん断変位に関係なく開口し始めるので、この影響を除くため、水圧の 低い段階に着目して検討を行っています。

はせん断変位量が0 mmでしたが、せん断破壊後は数mm以上のせん断変位 が生じていた(残っていた)ことが確認できます。この時に、水理開口幅 はせん断破壊の前後で変化しなかった、あるいはせん断破壊後の方がわ ずかに小さくなったことが図 11下図から確認できます。したがって、数 mm以上のせん断変位によって断層の水理開口幅が増加しなかったことが 示されます。数mmのせん断変位は、今回試験を行った断層の水理開口幅が 数十µmである(図 11下図)ことを考慮すると、せん断変位による水理開 口幅の変化を議論する上では十分に大きな変位量であると言えます。

せん断変位によって断層の水理開口幅が増加しなかった(透水性が上 昇しなかった)結果は、同断層の試験開始時の透水性(図 12の初期状態) が既にDIの経験式が示す上限の範囲に達していた(図 12)ことと整合的 であり、既に過去の断層変位によって十分に透水性が上昇しきっていた ことが考えられます。また、試験中、水圧上昇に伴って、有意な水理開口 幅の増加が認められましたが(図 11下図)、これは水圧上昇に伴って通 常起こり得る断層の垂直的な開口変位を示しており、これによる透水性 の上昇もDIの経験式が示す上限の範囲内に収まっていることが確認でき ます(図 12)。

今回の試験で与えた水圧上昇量は、隆起侵食に伴う封圧低下量に換算 すると*¹⁵、概ね150 m~200 mの隆起侵食量に相当します。すなわち、深度 500 mから深度300 mに隆起すると図 12に示すような断層の透水性の上昇 が生じ得る可能性が指摘できるとともに、断層運動や隆起侵食が起こっ ても断層の透水性がDIの経験式の範囲を超えて有意に上昇することはな いことが指摘できます。

^{*15:}断層面には周囲の地圧によりその面を閉じようとする力が常に掛かっており、隆起侵食に伴う上載物の除 去によって周囲の地圧が低下すると、その面を閉じようとする力も弱まり、断層面は徐々に開き始めます。こ の断層面を閉じようとする力が弱まる現象は、断層内の水圧を上昇させることによっても再現することがで き、両者は力学的に等価な現象と考えられています。









地下施設からの湧水(排水)に伴う周辺地層の水圧変化を把握するため に、HDB孔およびPB-V01孔に設置したモニタリング装置による地下水の間 隙水圧の観測を行っています。令和元年度は平成30年度に引き続き、換気 立坑から160.5 m離れたHDB-6孔の稚内層中の断層区間の水圧観測データ を用いて、地層の巨視的な透水性の検討を行いました。図 13に示すよう に、同孔では、換気立坑が稚内層に到達した際に発生した顕著な湧水量増 加以来、稚内層の浅部の観測点(深度296 m、369 m、447 m)で有意な水 圧低下が認められています。一方で、稚内層の深部の観測点(深度565 m) では、浅部に認められるような有意な水圧低下は認められていません^{*16}。 なお、平成28~30年度までの一部のデータの乱れについては、平成30年度 に孔内モニタリング装置内の地層の水圧とは直接関係のない部分の水の 入れ替えを実施したところ、データの乱れは解消され^{*17}、令和元年度にお いては同年12月に発生した宗谷地方北部で起こった地震の影響による水 圧上昇が観測されたものの、1年以上にわたって水圧低下が発生していな いことを確認することができました(図 13下図)。

図 13に示される稚内層の浅部と深部の水圧応答の違いを透水試験の 結果や水圧・水質分布の検討から推定されている既存の水理地質構造モ デル⁽¹³⁾と比較すると、両者は整合的であることが指摘できます。すなわ

^{*16:}断層のない区間でも同様の傾向が認められています。

^{*17:}部品を交換しても不具合が解消されない状態が続いていましたが、平成 30 年度に孔内モニタリング装置内 に残っていた塩分濃度の高い地下水を清水に入れ替えたところ、不具合が解消されました。