

(別記1)

対 象 施 設

- 1 団地一覧
- 2 住棟一覧
- 3 設備関連資料
 - (1) 道営住宅住棟別エレベーター設備一覧
 - (2) 道営住宅消防用設備等一覧

別記1 対象施設(団地一覧)

令和4年4月1日見込み

振興局名	団地名	住所	団地管理戸数(戸)	敷地面積(m ²)	団地情報										備考			
					共同施設						テレビ電波障害防除設備							
					駐車場 区画数	集会所 箇所数	高齢者生 活相談所 箇所数	管理事 務所箇 所数	幼児 遊園 有無	防火 水槽 数	施設 の有 無	施設規模				電柱(本)		
							施設の 規模	端子 数	保安 器数	自営 柱	NTT 柱	北電 柱						
ホ-ツク	寿	北見市寿町2丁目、6丁目	42	5,014.11	37	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホ-ツク	小泉	北見市春光町4丁目、6丁目	36	12,051.94	36	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホ-ツク	高栄	北見市高栄西町8丁目	172	25,392.80	163	1	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホ-ツク	中の島	北見市中の島町2丁目	24	2,490.00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホ-ツク	双葉	北見市双葉町1丁目	24	2,972.24	0	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホ-ツク	美山第2	北見市美山町南5丁目	54	7,768.18	54	1	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホ-ツク	サンシティー北見	北見市南町2丁目	54	9,135.46	54	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホ-ツク	サンライズ北二条	北見市北2条東2丁目	51	2,164.86	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホ-ツク	であえーる常盤	北見市常盤町1丁目1番地4、1番地6	54	3,388.99	54	1	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	

別記1 対象施設（住棟一覧）

令和4年4月1日見込み

振興局名	所在地	団地名	棟名	住棟概要										設備概要																				点検等			備考														
				構造	具体構造	階数	棟形式	管理戸数(戸)	建設年度	竣工年度	住戸改善		暖房		給湯		上水		し尿処理方式		受変電施設		灯油供給方式				非常用照明装置台数	住宅用火災警報器	消防用設備等設置状況										基準法12条点検実施年度												
											規模増改善	全面的改善	設置台数	利用可否	熱源	機器方式	暖房器設置戸数	機器方式	給湯器設置戸数	給湯方式	受水槽実容量(m3)	高架水槽実容量(m)	公共下水	浄化槽人槽	容量	自家用電気工作物有無			非常用発電装置有無	灯油集中供給	検針盤検針方式	メーター個数	地下タンク有無	消火器	屋内消火栓	スプリンクラー		自火報	非常警報	避難器具	誘導灯誘導標識	連絡送水管	非常用コンセント	非常電源	防排煙設備	防災センサー等防犯監視システム設置戸数	建築物	設備	昇降機		
林-77	北見市	寿	寿6-1(6-5-1)	中耐	RC造	3	階段型	12	H06	H07			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	12	-	14	全戸	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	寿	寿6-2(6-5-2)	中耐	RC造	3	階段型	12	H06	H07			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	12	-	12	全戸	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	寿	寿2-6-10	中耐	RC造	3	階段型	6	H07	H08			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	6	-	6	全戸	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	寿	寿2-6-11	中耐	RC造	3	階段型	6	H07	H08			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	6	-	6	全戸	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	寿	寿2-6-12	中耐	RC造	3	階段型	6	H07	H08			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	6	-	6	全戸	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	小泉	春光町6-5-1	中耐	PC造	3	階段型	18	H10	H11			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	18	-	18	全戸	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	小泉	春光町4-4-3	中耐	PC造	3	階段型	18	H11	H12			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	18	-	18	全戸	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	高栄	高栄8-1-1	中耐	RC造	3	階段型	18	H12	H13			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	18	-	18	全戸	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	高栄	高栄8-1-3	中耐	RC造	3	階段型	18	H13	H14			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	18	-	18	全戸	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	高栄	高栄8-1-2	中耐	RC造	3	階段型	12	H13	H14			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	12	-	12	全戸	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	高栄	高栄8-1-4	中耐	RC造	3	階段型	12	H13	H14			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	12	-	12	全戸	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	高栄	高栄8-1-5	中耐	RC造	3	階段型	12	H13	H14			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	12	-	12	全戸	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	高栄	高栄西町8-1-6	中耐	RC造	4	片廊下型	30	H23	H24			1	○	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	集中(サグッ)	4	-	43	(免除)	○	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	3	R6	毎年	毎年	集会室あり 緊急通報端末はリース品(利用者負担)	
林-77	北見市	高栄	高栄西町8-1-7	中耐	RC造	5	片廊下型	35	H24	H25			1	○	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	集中(サグッ)	4	-	61	(免除)	○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	○	-	3	R6	毎年	毎年	緊急通報端末はリース品(利用者負担)	
林-77	北見市	高栄	高栄西町8-1-7	中耐	RC造	5	片廊下型	35	H25	H26			0	○	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	集中(サグッ)	4	-	40	(免除)	○	○	-	○	-	○	○	○	-	○	○	-	3	R6	毎年	-	緊急通報端末はリース品(利用者負担)	
林-77	北見市	中の島	コーポラス中の島3	中耐	RC造	4	階段型	24	S60	S60			0	×	灯油	煙突	0	その他	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-			
林-77	北見市	双葉	双葉1	中耐	RC造	4	階段型	24	H02	H02			0	×	灯油	FF・煙突	0	その他	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	美山第2	美山6(F)	中耐	PC造	3	階段型	18	H04	H04			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	美山第2	美山7(G)	中耐	PC造	3	階段型	18	H04	H04			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-	集会室あり	
林-77	北見市	美山第2	美山8(H)	中耐	PC造	3	階段型	18	H05	H06			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		
林-77	北見市	サンシティ北見	A(2-1-1)	中耐	PC造	3	階段型	18	H09	H10			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	18	-	24	全戸	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-	
林-77	北見市	サンシティ北見	B(2-1-2)	中耐	PC造	3	階段型	18	H09	H10			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	18	-	24	全戸	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-	
林-77	北見市	サンシティ北見	C(2-1-3)	中耐	PC造	3	階段型	18	H10	H11			0	×	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直圧	-	-	○	-	-	-	-	○	個別	18	-	24	全戸	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	0	R6	毎年	-	
林-77	北見市	サンライズ北二条	A	高層	RC造	10	片廊下型	51	H16	H17			1	○	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直結加圧	-	-	○	-	-	-	-	○	集中(サグッ)	7	-	114	(免除)	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-	0	R6	毎年	毎年	集会室あり	
林-77	北見市	であえーる常盤	1号棟	高層	RC造	10	片廊下型	27	H26	H28			1	○	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直結加圧	-	-	○	-	-	-	-	○	集中(サグッ)	3	-	69	(免除)	○	○	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	0	R4、R7	毎年	毎年	集会室あり	
林-77	北見市	であえーる常盤	2号棟	高層	RC造	10	片廊下型	27	H28	H30			0	○	灯油	FF	0	FF給湯器	0	直結加圧	-	-	○	-	-	-	-	○	集中(サグッ)	3	-	51	(免除)	○	○	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	0	R6	毎年	-		

道営住宅住棟別 エレベーター設備一覧

振興局	市町村	団地名	棟名	建設年度	竣工年度	改善年度	利用戸数	台数	停止階数	仕様			車イス	遠隔点検	地震時 管制		火災時 管制運転	停電着床	オート アナウンス	遠隔監視	遠隔地区分	備考
										人数	速度	形式			普通級	P波感知付						
林-ツ	北見市	高栄	高栄西町8-1-6	H23	H24		51	1	4	9	45	巻	○	○	○	○	○	○	○	○		
林-ツ	北見市	高栄	高栄西町8-1-7	H24	H25		51	1	5	9	45	巻	○	○	○			○	○	○		
林-ツ	北見市	サソイ 北二条	A	H16	H17		51	1	10	9	60	巻	○	○	○			○	○	○		
林-ツ	北見市	であえーる常盤	1号棟	H26	H28		54	1	10	9	60	巻	○	○	○			○	○	○		

□団地別 消火器更新予定本数

振興 局名	市町名	団地名	年次別 更新予定本数					
			R4	R5	R6	R7	R8	合計
林-ツク	北見市	寿	0	0	0	0	0	0
林-ツク	北見市	小泉	0	0	0	0	0	0
林-ツク	北見市	高栄	59	22	20	0	0	101
林-ツク	北見市	中の島	0	0	0	0	0	0
林-ツク	北見市	双葉	0	0	0	0	0	0
林-ツク	北見市	美山第2	0	0	0	0	0	0
林-ツク	北見市	サンティ-北見	0	0	0	0	0	0
林-ツク	北見市	サンライズ`北二条	0	0	0	30	0	30
林-ツク	北見市	であえーる常盤	0	0	0	0	14	14