

旭化成建材(株)による杭工事の調査結果等について

平成27年11月13日

- 本日、旭化成建材(株)が、杭工事のデータ流用に関する調査結果について、次のとおり公表した。
- 道内422件のうち調査済みは266件、データ流用が判明したものは26件。

表一 旭化成建材(株)が公表した調査結果 (契約数)

| | 集合住宅 | 事務所 | 商業施設 | 工場・倉庫 | 医療・福祉 | 学校 | 公共施設 | 土木 | その他不明 | 計 |
|------|------|-----|------|-------|-------|-----|------|-----|-------|-------|
| 全国 | 717 | 225 | 155 | 585 | 330 | 272 | 215 | 111 | 430 | 3,040 |
| 調査済 | 509 | 183 | 117 | 425 | 330 | 272 | 164 | 89 | 287 | 2,376 |
| 流用有 | 61 | 20 | 9 | 66 | 35 | 28 | 15 | 3 | 29 | 266 |
| データ無 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 7 |
| 北海道内 | 127 | 10 | 7 | 24 | 37 | 62 | 51 | 11 | 93 | 422 |
| 調査済 | 59 | 5 | 4 | 13 | 37 | 62 | 30 | 10 | 46 | 266 |
| 流用有 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 26 |
| データ無 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 |

- 旭化成建材(株)の調査結果と現時点(11月13日時点)における道の独自調査の進捗状況を比較した結果は次のとおり。

表二 道発注工事の用途別内訳 (その他には土木・農業施設含む)

| 用途 | 集合住宅 | 医療・福祉施設 | 学校 | 公共施設 | その他 | 計 | |
|--------|-------|---------|----|------|-----|----|----|
| 調査対象件数 | 36 | 1 | 15 | 3 | 12 | 67 | |
| 調査済件数 | 道 | 35 | 1 | 14 | 3 | 7 | 60 |
| | 旭化成建材 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | 29 |
| 流用有り件数 | 道 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| | 旭化成建材 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 調査未了件数 | 道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| | 旭化成建材 | 27 | 0 | 5 | 2 | 4 | 38 |

※旭化成建材(株)の内訳は266件の調査報告書から道が整理し、分類したもの。

- 道発注工事で新たにデータ流用が判明した施設は、道警所管施設(別紙)。
- 道では旭化成建材(株)に対し、速やかに全ての調査の実施やデータ流用を行った施設の安全性の確認をすることなどを、あらためて指示。

道発注工事における杭工事のデータ流用について

平成27年11月13日

1 データ流用の概要

○独自調査により判明したこれまでの6つの工事での流用に加え、新たに道警本部において杭工事のデータ流用工事が1件確認された。

○工事概要

| | |
|------|-------------------------|
| 工事名 | 北海道警察総合訓練場新築工事 |
| 工事期間 | 平成17年(旭化成建材が杭工事を施工した年度) |
| 元請業者 | 伊藤組土建(株)(札幌市) |

※ 詳細は北海道警察本部総務部施設課にお問い合わせください。

旭化成建材(株)が施工した道発注工事について

平成27年11月13日現在

1 調査状況(契約件数)

| 区分 | 集合住宅 | | 医療福祉施設 | | 学校 | | 公共施設 | | その他 | | 合計 | | | | |
|-------|---------------------|----|---------------------|---|---------------------|----|---------------------|---|---------------------|----|---------------------|---|----|----|---|
| | 調査済※ データ 流用あり | | 調査済※ データ 流用あり | | 調査済※ データ 流用あり | | 調査済※ データ 流用あり | | 調査済※ データ 流用あり | | 調査済※ データ 流用あり | | | | |
| 道発注工事 | 36 | 35 | 1 | 1 | 15 | 14 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | 67 | 60 | 7 |
| 建築局 | 36 | 35 | 1 | 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 5 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 16 | 11 | 2 |

2 調査状況(施設数)

| 区分 | 集合住宅 | | 医療福祉施設 | | 学校 | | 公共施設 | | その他 | | 合計 | | | | |
|-------|---------------------|----|---------------------|---|---------------------|----|---------------------|---|---------------------|----|---------------------|---|----|----|---|
| | 調査済※ データ 流用あり | | 調査済※ データ 流用あり | | 調査済※ データ 流用あり | | 調査済※ データ 流用あり | | 調査済※ データ 流用あり | | 調査済※ データ 流用あり | | | | |
| 道発注工事 | 18 | 17 | 1 | 1 | 13 | 12 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | 47 | 40 | 7 |
| 建築局 | 18 | 17 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 5 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 16 | 11 | 2 |

※調査済みとは、道が自から現地調査、書類の確認により点検を終えたものであり、今後、旭化成建材(株)の調査結果と照合し、更に確認を行うもの。